CUKULCAN CONCRETOS

FORMATO ESTÁNDAR DE HALLAZGOS DETECTADOS DEL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE LA COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE.

TIPO DE RECORRIDO DE VERIFICACIÓN: X ORDINARIO / EXTRAORDINARIO

UNIDAD DE NEGOCIO Y/O PROYECTO: CUKULCAN CONCRETOS S.A. DE C.V.

FECHA: 25-02-2023

PLANTA CUKULCAN DE LAS 8:30 HRS A LAS 11:00 HRS.

1= PRIORIDAD INMEDIATA

2= PRIORIDAD PROGRAMADA

CUKULCAN CONCRETOS

AREA: RECORRIDO GENERAL DE PLANTA

No.	AREA, LUGAR O EQUIPO	AGENTES, CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS IDENTIFICADOS	CAUSAS PRIMARIAS QUE LO ORIGINARON	EFECTO QUE PUEDE PROVOCAR	REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES	MEDIDAS PARA PREVENIR LOS RIESGOS DE TRABAJO DETECTADOS	PRIORIDAD PARA MEDIDAS	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	AVANCE DE LAS RECOMENDACIONES	CAUSA DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES	EVIDENCIA INICIAL	EVIDENCIA FINAL
1	PASILLO ENTRE ALAMCEN GENERAL Y MANTENIMIETO	MATERIALES DIVERSOS OBSTRUYEN EL PASO.	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	CAIDA A MISMO NIVEL	ORDEN Y LIMPIEZA, FALTA DE APLICACIÓN DE 5 "S"	RETIRAR TODOS LOS ARTICULOS Y REPACCIONES DE PASILLO	MEDIA	MANTENIMIENTO/ALMCEN	25/02/2023					
2	BANCOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO	MATERIAL SIN USO Y REPACCIONES SIN IDENTIFICACION	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	ATRAPAMIENTO, CORTAGURAS, MACHUCAMIENTOS, CONTACTO CON EQP	ORDEN Y LIMPIEZA, FALTA DE APLICACIÓN DE 5 "S"	SELECCIONAR EL MATERIAL SERVIBLE Y DESECHAR EL RESTO	MEDIA	MANTENIMIENTO/ALMCEN	25/02/2023					
3	AREA DE SOLDADURA EN MANTENIMIENTO	REVISION DE EQUIPOS SIN REGISTRO	FALTA DE SEGUIMIENTO A REVISION DE EQUIPOS	RIESGO DE ELECTROCUCION, ATRAPAMIENTO CORTADURAS	NOM-004-STPS-2024	REALIZAR LA REVISION DE LOS EQUIPOS Y REALIZAR EL REGISTRO CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO	ALTA	MANTENIMIENTO /SEGURIDAD	25/02/2023					
4	PSEGUNDO PATIO DE CUKULCAN	DAÑO ESTRUCTURAL EN COMPRESOR #4	FALTA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS MOVILES	RIESGO DE ATRAPAMIENTO	NOM-023-STPS-2023	REALIZAR LA REPARACION CORRESPONDIENTE DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.	ALTA	MANTENIMIENTO/ RESIDENCIA	25/02/2023					
5	PATIO DE MANIOBRAS	EPP OBSOLETO DAÑADO Y TIRADO EN EL PATIO	FALTA DE DISPOSICION FINAL DEL EPP	RIESGO DE INFECCIONES	NOM-017-STPS-2008	REALIZAR LA DISPOSICION FINAL DEL EPP EN DESUSO	MEDIA	SEGURIDAD	25/02/2023					
6	ESTACIONAMIENTO DE EQUIPO MOVIL	CANALONES TIRADOS EN EL PATIO	FALTA DE MANTNIMIENTO AL EQUIPO	GOLPEADO POR	ORDEN Y LIMPIEZA, FALTA DE APLICACIÓN DE 5 "S"	DAR UN ACOMODO A LOS DIFERENTES CANALONES TIRADOS EN EL PATIO	MEDIA	OPERACIÓN	25/02/2023					
7	ESTACIONAMIENTO DE EQUIPO MOVIL	PATIO ORIENTE DE PLANTA	FALTA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INSPECCION	INCENDIO	NOM-002-STPS-2010	COLOCAR EXTINTOR FALTANTE SOBRE LA PARED	MEDIA	SEGURIDAD	25/02/2023					
8	ESTACIONAMIENTO DE EQUIPO MOVIL	PATIO ORIENTE DE PLANTA	ORDEN Y LIMPIEZA	INCENDIO	ORDEN Y LIMPIEZA, FALTA DE APLICACIÓN DE 5 "S"	RETIRAR LOS RESIDUOS URBANOS A UNA ÁREA DESIGNADA	MEDIA	OPERACIÓN/DOSIFICADOR	25/02/2023					
9	AREA DE ADITIVOS	EXCESO DE BASURA EN AREA	ORDEN Y LIMPIEZA	GOLPEADO POR	ORDEN Y LIMPIEZA, FALTA DE APLICACIÓN DE 5 "S"	SEGUIR EL PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA EN PLANTA DOSIFICADORA Y AREA DE ADITIVOS	MEDIA	OPERACIÓN/DOSIFICADOR	25/02/2023					
10														
11														
12														

0 al 59 %	
60 al 89 %	
90 al 100 %	
CANTIDAD DE PUNTOS	0
PUNTOS ATACADOS	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	0.00%